

FRICKE

Landmaschinen

Fricke Landtechnik GmbH Demmin
Klänhammer Weg 2
17109 Demmin
Tel.: 0049 (0) 3998-2729-0
Fax: 0049 (0) 3998272920

CLAAS Axion 950 Cmatic Cebis [177.00010.2000527]

Año de fabricación: 2014

Fecha: 02.01.2025

Diseño:

Tractor

Categoría:

Tractor

Potencia:

302 kW (410 CDP)

Horario de funcionamiento:

7453

83.750,00 €

más IVA 19% (99.662,50 € Bruto)



Equipo

Enganche	Automático
Conduzca	Todas las ruedas
Número de cilindros	6
Faros que funcionan	✓
Ordenador de a bordo	✓
Estado	Usado
Freno de aire	✓
HCE	✓
Sistema hidráulico delantero	✓
Enlace frontal	✓
eje delantero con muelles	✓

Descripción

- claas-frontkraftheber-50-t-isobus-vorbereitung-inkl-2x-iso-steckdose-front-und-heck-gps-lenksystem-s-pilot-egnos-elektron-hubwerksregelung
- ehr-mit-radarsensor-schlupfregelung-unterlenker-heckhubwerk
- fanghaken-kat-4-unterlenker-stabilisatoren
- automatisch-mechanischer-oberlenker
- fanghaken-kat-3-zugpendel-mit-zugkugel-k80-zugmaul
- Automático con perno de 38 mm de diámetro Â

Velocidad	40	Sistema de frenos de aire (2 circuitos)
Caja de cambios	Sin escalas	• incl. secador de aire → Sistema hidráulico sensible a la carga
Suspensión de la cabina	mecánico	• bomba variable 150 l/min
Aire acondicionado	Climatización automática	• 200 bar → 4 unidades de control
Detección de la carga	✓	• Electrohidráulico (CEBIS) 2 conexiones enchufables delanteras / 1 retorno sin presión Potencia Más allá del eje delantero PROACTIV
El aire. Asiento	✓	• eje pasante con freno
Plataforma	Cabina	• Llantas de 10 agujeros
Más allá del poder	✓	• auszenbreite-250-m-zapfwelle-1000-eco-1000-umin-410-ps-max-leistung
Radio	✓	• 416 CV homol. Potencia nominal
Neumático trasero	900/60 R42 Trelleborg TM 900	• ECE R 120 → Interruptor principal de batería
Neumáticos delanteros	710/60 R34 Trelleborg TM 900	• Electrónico → Cabina con suspensión de 4 puntos → Limpiaparabrisas trasero
Unidad de control dw	4	• incl. limpiaparabrisas lateral derecho → Retrovisor eléctrico → Soporte de terminales (carril de montaje) → Tomas de interfaz adicionales → Faros de recambio T2
		• Brazo en A → Luces de trabajo: 2x marquesina
		• 6x techo delantero y 6x techo trasero de la cabina → Luces de trabajo
		• 2 x frontal sobre soporte de intermitentes → Luces de trabajo
		• 2x guardabarros traseros - Iluminación sobredimensionada - Asiento del conductor
		• → Asiento del pasajero con cinturón de seguridad → Aire acondicionado automático → Radio MP3
		• USB y SD → 1 baliza giratoria
		• links-ber-vo-71060-r34
		• hi-90060-r42-