

## CLAAS Volto 900 - Reparaturbedürftig ! [342]

Año de fabricación: 2014

Fecha: 28.12.2024

Diseño:

Tecnología de pastoreo + tecnología de cosecha de forraje

Categoría:

El henchidor rotatorio

**4.900,00 €**

más IVA 19% (5.831,00 € Bruto)



### Equipo

Anchura de trabajo	8,70
Iluminación	✓
Amplio distribuidor	✓
Estado	Usado
Número de rotores	6
Condiciones técnicas	defectuoso
Prevención de pérdidas de horquillas	✓

### Descripción

- Irrtum-zwischenverkauf-vorbehalten-claas-volto-900-baujahr-2014modelljahr-2015
- Anchura de trabajo 8,70m
- 8 cuerpos de rotor con 6 brazos de dientes cada uno
- Eje cardán
- Necesita reparación: Cojinete de la caja de cambios defectuoso
- zinkenarme-umsetzen-haben-kontakt-