

CLAAS Volto 900 - Reparaturbedürftig ! [342]

Baujahr: 2014

Datum: 12.03.2025

Bauart:

Grünlandtechnik + Futtererntetechnik

Kategorie:

Kreiselheuer

4.900,00 €

zzgl. MwSt. 19% (5.831,00 € Brutto)



Ausstattungen

Arbeitsbreite	8,70
Beleuchtung	✓
Breitverteiler	✓
Zustand	Gebraucht
Kreiselanzahl	6
Technischer Zustand	defekt
Zinkenverlustsicherung	✓

Beschreibung

- Irrtum-zwischenverkauf-vorbehalten-claas-volto-900-baujahr-2014modelljahr-2015
- Arbeitsbreite 8,70m
- 8 Kreiselkörper mit je 6 Zinkenarmen
- Gelenkwelle
- Reparaturbedürftig: Lager am Getriebe defekt
- zinkenarme-umsetzen-haben-kontakt-